



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

045

23/12/2011

Technical Bulletin

Установка ролика/комплекта в дизельных двигателях PSA

GATES REFERENCE :	T41139, T41140 и комплекты K015523XS, KP15523XS, K015524XS, K025524XS, KP15524XS, KP25524XS, K015558XS, KP15558XS, K015588XS, KP15588XS, K015590XS.
MAKE :	CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, SUZUKI, TOYOTA,
MODEL :	Various
ENGINE :	1.9 D, 2.0 D, 2.2 D
ENGINE CODE :	Various



Во время последних нескольких визитов наших специалистов в авторемонтные мастерские мы столкнулись с довольно частой проблемой возникающей при установке натяжного ролика входящего в комплекты, из списка выше.

Несмотря на то, что процесс установки натяжителя кажется очень простым, при монтаже часто допускается одна серьезная ошибка.

Неправильная установка натяжителя зачастую приводит к несоответствию требуемой силе натяжения ремня и частым результатом этого становится несоосность компонентов системы, постепенному сползанию ремня с ролика, что в последствии приводит к отказу двигателя.

Наиболее распространенные ошибки при установке:

Нами были выявлены несколько случаев, когда натяжной ролик устанавливался на монтажный штифт (рис.1) в неправильном положении.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3





A Tenneco Company

www.gates.com/europe

045

23/12/2011

Technical Bulletin

Если внутренняя часть лицевой панели натяжителя упирается в верхний край монтажного штифта (рис. 2 и 3), то результатом этого будет являться то, что ролик натяжителя будет находиться в смещенной плоскости по отношению к требуемой, ДАЖЕ после того как крепежный болт (рис. 4) будет установлен и затянут с необходимым усилием. Результатом такой ошибки будет несоосность и преждевременный выход ремня из строя.

На рис. 5 показано правильное положение монтажной шпильки



Рис. 4




Рис. 5

Важно: Двигатель автомобиля должен быть холодным.
Мы рекомендуем заменять водяной насос при замене ремня.

Смотрите также технические бюллетени # 024, 034, 037, 038 и 044 касательно специфики установки натяжителя в дизельных двигателях PSA.

Посетите наш веб каталог: www.gatesautocat.com

