



A Tenneco Company


www.gates.com/europe

# 004

agosto 2006

Technical Bulletin

## Kit distribuzione K025433XS per Motori 1.2, 1.4 e 1.6

<b>RIFERIMENTO GATES:</b>	<b>K025433XS</b>	
<b>MARCA:</b>	FORD / MAZDA	
<b>MODELLO:</b>	Fiesta, Focus, Fusion, Puma, 121	
<b>MOTORE:</b>	1.2, 1.4, 1.6	
<b>CODICE DEL MOTORE:</b>	ZH12FUJA, ZH12FUJB ; ZH14ASDA, ZH14FXDB, ZH14FXDC, ZH14FXDD, ZH14FXJA, ZH14FXJB, ZH14EFI ; ZH16HWDA, ZH16HXDA, ZH16FYDA, ZH16FYDB, ZH16FYDC, ZH16FYDD, ZH16SE ; 1E05	

Nel corso degli ultimi anni, il tenditore della distribuzione sulle Fiesta, Focus, Fusion, Puma e Mazda 121, motori 1.2, 1.4 e 1.6 è cambiato più volte:

- diverso diametro: 60 e 62mm
- diverso aspetto: con e senza foro di regolazione ovale

Ora, Ford ha sostituito, sia al 1° equipaggiamento che al ricambio originale, questi tenditori con una nuova versione ( $\varnothing$  62mm, riferimento OE 1361840/4M5G6K254DB, Fig.2) ed in conformità a quanto avviene al 1° equipaggiamento, Gates da qualche mese include questo nuovo tenditore nel kit K05433XS (Fig.1).



Fig. 1



Fig. 2

Il nuovo tenditore può sostituire tutti precedenti tipi senza problema. E' facile da installare e consente un'esatta regolazione della tensione perché la piastra di fissaggio non può essere regolata.

Installare il nuovo tenditore usando le viti rimosse (20Nm), montate la nuova cinghia 5433XS, rimuovete il perno di serraggio. La molla el tenditore tenderà automaticamente la cinghia.