



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

020

09/11/07

Technical Bulletin

Intervalles de remplacement Groupe VAG

REFERENCE GATES:

Différents

MARQUE:

AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

MODELE:


Tous

MOTEUR:

Tous

CODE MOTEUR:

Tous



Ces dernières années, nous avons été témoins d'un grand nombre de changements concernant les intervalles de remplacement des courroies de distribution préconisés par les différentes marques appartenant au Groupe Volkswagen. Nous avons donc établi un aperçu de leurs préconisations actuellement en vigueur.

Depuis de nombreuses années, Gates souligne l'importance d'un remplacement simultané de la courroie et des galets tendeurs et enrouleurs, assurant ainsi une complète rénovation du système de transmission et des performances sans faille.

Aujourd'hui, les constructeurs aussi offrent des kits OES pour un remplacement complet du système de distribution. Ils commencent également à inclure le remplacement des galets tendeurs dans leurs conseils d'entretien. C'est aussi le cas chez VAG (voir www.gates.com/europe/info-technique).

Ces intervalles de remplacement sont ceux recommandés par le constructeur pour un kilométrage maximum de la distribution. Un remplacement prématuré peut s'avérer nécessaire lorsque le véhicule est utilisé dans des conditions défavorables (conduite sportive, températures extrêmes (*), sable et gravillons, ralenti (taxis, camionnettes de livraisons etc), arrêts fréquents, courtes distances fréquentes, etc. VAG conseille alors de vérifier l'état des composants à chaque révision générale.

Rappelez-vous que le moteur doit être à température ambiante avant de procéder au montage, et qu'il est fortement conseillé de respecter scrupuleusement les recommandations d'installation des constructeurs. Nous vous conseillons également de bien vérifier quelles sont leurs dernières préconisations concernant les intervalles de remplacement.

Pour une identification correcte des courroies et kits Gates pour les moteurs VAG, consultez notre catalogue en ligne sur www.gatesautocat.com

Voir également les Bulletins Techniques 002, 007, 010, 011, et 012 pour plus d'informations sur les modèles VAG.

(*) Pour une exposition prolongée à des températures au-dessus de 26°C ou sous -6°C, l'intervalle de remplacement passe de 5 à 4 ans.

Visitez notre catalogue en ligne sur www.gatesautocat.com