



A Timken Company

www.gates.com/europe

#007

27/11/2005

Technical Bulletin

5223XS/5622XS ремни и комплекты

GATES REFERENCE :

MAKE :
MODEL :

MOTOR :
MOTOR CODE :

5223XS / 5622XS ремни и комплекты

AUDI / SEAT / VOLKSWAGEN
80, A4, Alhambra, Cabrio, Caddy,
Campmobile, Caravelle, Cordoba, Ibiza,
Inca, Toledo, Golf, Passat, Polo, Sharan,
Transporter, Vento
1.7 , 1.9 D / TD / SDi / TDi
1X, 1Y, 1Z, AAZ, ABL, AEY, AFF, AFN,
AHB, AHH, AHU, AKW, ALE, AVG



Исходя из того, что компания Gates пристально следит и следует за всем новинкам заводской комплектации (OE), мы ввели в ассортимент новый ремень GPM PowerGrip® и соответствующие комплекты для некоторых двигателей VAG 1.9 diesel: 5622XS, K015622XS, K025622XS

За последние несколько лет VAG было внесено много изменений в каталожные номера/конструкцию оригинальных ремней в сочетании с различными оригинальными натяжителями:

* OE 028109119D/H/J/K/M заменен на 028109119P. Наш эквивалент 5223XS.

* Новый ремень 5622XS такого же размера, как наш, широко известный, ремень 5223XS. Но он производится как эквивалент оригинального ремня 028109119S, который был заменен ремнем 028109119AA. Эквивалент Gates 5622XS,

Хотя здесь и нет четкой логической связи на уровне OE, где старый оригинальный ремень (5223XS) используется наряду с новым ремнем (5622XS), но мы все-таки адаптировали наши каталожные номера под рекомендации оригинального сервиса.

Вложенный файл по ремням и комплектам указывает на изменения (обновления и отмены) в нашем каталоге 2005/2. Также в нем упоминается об аннулировании информации в TecDос за январь CD-ROM 01/2006 по Ford Galaxy и Seat Alhambra Van.

Новый ремень обладает более высокой износостойкостью, по сравнению с 5223XS и был разработан для более поздних моделей автомобилей. Поэтому установка 5223XS, где рекомендуется 5622XS, может вызвать проблемы.

Обновленный OE/конкурентны список замен и аналогов также включен во вложенный файла (вкладка лист "cross-ref").