



A Tenneco Company

www.gates.com/europe

020

Novembre 2007

Technical Bulletin

VAG Intervallo di sostituzione cinghia distribuzione

RIFERIMENTO GATES:

Diversi

MARCA:

AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN

MODELLO:

Tutti

MOTORE:

Tutti

CODICE MOTORE:

Tutti



Nel corso degli ultimi anni, abbiamo notato diversi cambiamenti negli intervalli di sostituzione della cinghia distribuzione raccomandati da diverse case automobilistiche appartenenti al gruppo Volkswagen.

Gates, già da diversi anni, promuove il concetto di sostituire simultaneamente alla cinghia anche i tenditori e galoppini, garantendo così una manutenzione completa della distribuzione.

Ora anche le case automobilistiche hanno abbracciato questa procedura proponendo il kit per la sostituzione completa del sistema di distribuzione. Hanno inoltre iniziato ad includere nelle loro raccomandazioni per la manutenzione anche i tenditori.

E' il caso del gruppo Volkswagen, pertanto vi inviamo in allegato gli intervalli di sostituzione da loro raccomandati.

Vogliate prestare attenzione al fatto che gli intervalli di sostituzione prescritti dal 1° equipaggiamento si riferiscono ad un chilometraggio massimo ed in condizioni di guida non avverse: guida sportiva, sabbia e ghiaia, temperature estreme(*), motore spesso al minimo (taxi, furgoni delle consegne etc.) frequenti soste, percorrere sempre brevi distanze etc. richiedono un intervento anticipato.

Ricordatevi che il motore deve essere a temperatura ambiente prima d'intervenire e di seguire scrupolosamente le raccomandazioni della casa produttrice.

Per una corretta identificazione delle cinghie e kit Gates, consultate il nostro catalogo on line al www.gatesautocat.com

Gates S.r.l.
Automotive Replacement Department

(*) esposizioni prolungate a temperature sopra i 26°C e sotto i -6°C riducono l'intervallo di sostituzione da 5 a 4 anni