



A Timken Company

www.gates.com/europe

003

29/04/2005

Technical Bulletin

Ford Transit 2.5 Diesel, Turbo Diesel Steuerriemen/Kits

GATES REFERENZ:

MARKE:
MODEL:
MOTOR TYP:
MOTOR CODE

5571XS, 5572XS, K015571XS, K015572XS

Ford
Tourneo, Transit
2.5 D / TD
4BC, 4CC, 4DA, 4EA, 4EB, 4EC, 4FA,
4FD, 4GA, 4GC, 4GD, 4HA, 4HC, S1



Wie im Field Bulletin Nr. 63 beschrieben, sind unsere PowerGrip[®] Zahnriemen 5338XS, 5502XS sowie das PowerGrip[®] Kit K015338XS durch die PowerGrip Zahnriemen 5571XS, 5572XS und die PowerGrip Kits K015571XS und K015572XS ersetzt worden.

Die neuen Zahnriemen 5571XS und 5572XS (schwarzes Zahndeckgewebe) sind äquivalent zu den OE/OES Zahnriemen obwohl hier ein weißes Zahndeckgewebe zum Einsatz kommt.

Die neuen PowerGrip[®] Zahnriemen dürfen nur in Verbindung mit einer automatischen Spannrolle verwendet werden.

Aus diesem Grund verwenden wir auch in unseren PowerGrip Kits K01 5571XS und K01 5572XS ausschließlich automatische Spannrollen. Alte bestände unserer Zahnriemen können sowohl auf der automatischen wie auch auf der manuellen Spannrolle eingesetzt werden.

Anscheinend wird in einigen Quellen immer noch die manuelle Spannrolle für den Turbo Motor angegeben. Aus technischer Sicht ist es aber unproblematisch auch in diesen Fällen das automatische Spannsystem zu verwenden, sowie es auch in Ford Werkstätten gehandhabt wird.

Die automatische Spannrolle und die dazugehörigen Schrauben können anstatt des alten manuellen Systems verbaut werden.