



A Timken Company

www.gates.com/europe

020

09/11/07

Technical Bulletin

VAG Riemenwechsel Intervall

GATES REFERENCE:	Verschiedene.
MARKE:	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
MODELL:	All
MOTOR:	All
MOTOR KODE:	All



In den letzten Monaten und Jahren haben wir viele Veränderungen in den Zahnriemenwechselintervallen festgestellt, die durch die unterschiedlichen Marken empfohlen werden, die zur Volkswagen Gruppe gehören. Letztendlich haben wir einen Überblick über die gegenwärtige Lage vorbereitet.

Gates hat seit vielen Jahren den kompletten Wechsel der Riemen, Spanner und Rollen gefordert und möchte so durch eine komplette Überholung des Antriebsteuersystems eine störungsfreie Leistung bis zum nächsten Intervall garantieren.

Auch die Automobilhersteller haben dieses bemerkt und bieten Original Kits für einen kompletten Wechsel an.

Sie haben ebenfalls den Wechsel der Spanner in ihre Service-Empfehlungen aufgenommen. Dieses ist unter anderem bei der Volkswagen Gruppe so, deswegen haben wir diese Daten in der Anlage aufgenommen.

Wir weisen Sie daraufhin, dass diese Intervalle die OE Empfehlungen für die **maximale** Kilometerzahl des Antriebs sind.

Eine frühzeitiger Wechsel kann erforderlich sein, wenn das Auto in ungünstigen Bedingungen, wie sehr sportlich fahren, extremen Temperaturen (*), in Sand und Kies benutzt wird und viel auf Leerlaufdrehzahl (Taxis, Lieferwagen usw.) läuft, oft anhalten, immer kurze Strecken fahren etc.

VAG empfiehlt ebenso den Zustand der Metallkomponenten bei jeder Inspektion zu überprüfen

(<http://www.gates.com/germany/TechnischeBeratung>).

Beachten Sie bitte, dass der Motor beim Wechsel kalt (Raumtemperatur) sein muss und befolgen Sie bitte sorgfältig die OE Aus- und Einbauempfehlungen.

Für eine korrekte Identifikation des Riemens oder des Kit, können Sie unseren Online Katalog nutzen: www.gatesautocat.com

(*) z.B. Für verlängerte Aussetzung zu den Temperaturen über °C 26 oder unten

-6 ° C, wird der Intervall-Abstand von 5 bis auf 4 Jahre verringert